

С. Әгібәев



АҚАУ АКТІСІ

Жылыту қазандығының техникалық жағдайы және жөндеу қажеттілігі туралы

Біз, төменде қол қоюшылар:

Комиссия төрағасы: Ж. Тойлыбаева

Комиссия мүшелері: Б. Агибаев

Г. Копеев

Б. Омаров

Х. Бисенбаев

«М. Тынышбайұлы атындағы жалпы білім беретін мектеп» КММ-нің жүргізілген техникалық тексеру нәтижесінде мектептің жылыту қазандығының негізгі бөлшектері мен тораптарының тозғаны және бірқатар элементтерінің жарамсыз күйде екені анықталды. Жылыту қазандығын қауіпсіз әрі қалыпты жағдайда пайдалану үшін көрсетілген жөндеу жұмыстарын жүргізу және жарамсыз бөлшектерін ауыстыру қажет.

Қазандықтың маркасы: КСВр-300

Зауыттық нөмірі: 30735-2001

Пайдалануға берілген жылы: 2018

Тексеру барысында жылыту қазандығының техникалық жағдайы қанағаттанарлықсыз екені және келесі ақаулардың бар екені анықталды:

№	Ақаудың атауы	Жөндеу жұмыстары	Саны	Болжамды құны, теңге
1	Қазандық ішкі турбаларының тозуы	Қазандық корпусын жөндеу	1	180 000
2	Құбырлар мен қосылыстардың тозуы	Құбырларды және қосылыстарды жөндеу	1	100 000
3	Дәнекерлеу және монтаж жұмыстары	Жөндеу-монтаж жұмыстарын жүргізу	1	150 000
		Барлығы		430 000

Қол қоюшылар:

Комиссия төрайымы: Ж. Тойлыбаева

Комиссия мүшелері: Б. Агибаев

Г. Копеев

Б. Омаров

Х. Бисенбаев



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

о техническом состоянии отопительного котла и необходимости проведения ремонтных работ

Мы, нижеподписавшиеся:

Председатель комиссии: Ж. Тойлыбаева

Члены комиссии: Б. Агибаев

Г. Копеев

Б. Омаров

Х. Бисенбаев

По результатам проведённого технического обследования КГУ

«Общеобразовательная школа имени М. Тынышбайулы» установлено, что основные детали и узлы отопительного котла изношены, а ряд элементов находится в неисправном состоянии.

Для обеспечения безопасной и нормальной эксплуатации отопительного котла необходимо выполнить указанные ремонтные работы и заменить неисправные детали.

Марка котла: КСВр-300

Заводской номер: 30735-2001

Год ввода в эксплуатацию: 2018

В ходе обследования установлено, что техническое состояние отопительного котла является **неудовлетворительным**, выявлены следующие неисправности:

№	Наименование неисправности	Ремонтные работы	Количество	Предполагаемая стоимость, тенге
1	Износ внутренних турбулизаторов котла	Ремонт корпуса котла	1	180 000
2	Износ труб и соединений	Ремонт труб и соединений	1	100 000
3	Сварочные и монтажные работы	Проведение ремонтно-монтажных работ	1	150 000
Итого				430 000


Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 Ж. Тойлыбаева

 Б. Агибаев

 Г. Копеев

 Б. Омаров

 Х. Бисенбаев





Техникалық сипаттама

Ахау актіде көрсетілген мектептің жылыту жүйелері және онымен байланысты жабдықтарды орнату, монтаждау, ауыстыру бойынша жұмыстар.

Техническая характеристика

Работы по установке, монтажу, замене систем отопления школы и связанного с ней оборудования, указанные в дефектном акте.