Утверждаю
Руководитель _____

_____

Дефектный Акт

При осмотре и диагностике автомобиля Ваз 21214 г/н 355 AD 03, были выявлены следующие дефекты:

1. Цепь ГРМ - 1шт
2. Башмак натяжителя цепи – 1 шт.
3. Успокоитель цепи ГРМ – 1 шт
4. Звездочки ГРМ – 1 комплект
5. Граната внутренняя длинная – 1 шт.
6. Граната внутренняя короткая – 1 шт.
7. Подшипник внутреннего Шруса – 2 шт (306 с прорезью)
8. Сальник внутреннего шруса – 2 шт. (реверсные)
9. Подшипники передней ступицы - 2 комплекта
10. Редуктор передний - 1 шт
11. Сальники клапанов – 1 комплект
12. Натяжитель цепи ГРМ механический (автомат) – 1 шт.
13. Аккумулятор (емкость 62) – 1 шт.

Рекомендовано:

1) Провести замену вышеперечисленных запчастей.

механик _____ / Гэйна Д.Т.

водитель _____ / Мусуров Ж.Б.