

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы  А. Алтынбек

«31» 07 2026 г.



село Кожатогай

АКТ ДЕФЕКТОВ

О необходимости замены насоса в котле школы


Мы, нижеподписавшиеся, провели проверку котла школы и зафиксировали следующий дефект при подготовке к зимнему сезону 2026–2027 учебного года:

1. Агрегат котла (1K20/30, АИР100S2, 5,5 кВт) вышел из строя. Насос непригоден к работе, требуется замена на новый.

Вывод: Для обеспечения нормальной и безопасной работы котла необходимо заменить вышедший из строя агрегат 1K20/30, АИР100S2, 5,5 кВт (насос) на новый, выполнить монтаж и запуск.

Подписавшиеся:

Председатель комиссии  Ш. Жуман

Член комиссии  Ұ. Маширап

Член комиссии  А. Маму

Член комиссии  Беделов Н.

Член комиссии  Абилов А.

БЕКІТЕМІН

Мектеп директоры

А.Алтынбек

31 тамыз 2026 ж.



Қожатоғай ауылы

АҚАУ АКТІСІ

Мектептің жылу қазандығындағы насосты ауыстыру қажеттілігі туралы

Біз, төменде қол қоюшылар, мектептің жылу қазандығына тексеру жүргізіп, 2026–2027 оқу жылының қысқы маусымына дайындық барысында келесі ақау анықталғанын тіркедік:

1. Жылу қазандығының агрегаты (1K20/30, АИР100S2, 5,5 кВт) істен шыққан.
Насос жұмысқа жарамсыз, жаңасына ауыстыру қажет.

Қорытынды: Жылу қазандығының қалыпты және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін істен шыққан 1K20/30, АИР100S2, 5,5 кВт агрегатын (насосы) жаңасына ауыстырып, орнату және іске қосу жұмыстарын жүргізу қажет.

Қол қоюшылар:

Комиссия төрағасы Ш.Жұман

Мүшесі Ұ.Мәшірәп

Мүшесі А.Маму

Мүшесі Беделов.Н

Мүшесі Абилов.А

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
АРЫС ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«МАЙЛЫҚОЖА АҚЫН АТЫНДАҒЫ
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 010940001498

ШЫҒЫС № 41

"31" 07 2026 ж.

Начальнику государственного учреждения
«Отдел образования» города Арыс
Общеобразовательная школа КММ им. Майлықожа

ЗАПРОС

Просим выделить необходимые средства на покупку, установку и пусковые работы насоса, указанного ниже, с целью обеспечения готовности школы к зимнему отопительному периоду 2026-2027 учебного года и стабильной работы теплового котла.


№	Название товара (работы)	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге
1	Агрегат 1К20/30, электродвигатель АИР 100S2, 5,5 кВт	штук	1	221 000	221 000
2	Работы по установке и пуску (40% стоимости насоса)	Работа	1	88 400	88 400
	Всего				309 400

Общая запрашиваемая сумма: **309 400** (триста девять тысяч четыреста) тенге.

Директор школы:



А. Алтынбек



г. Алматы. Продавец ТОО "ПРОМ КОМПЛЕКТ"

Был online: сегодня

Насос Консольный К 20/30 5.5

кВт*3000 об/мин Код: К20/30

В наличии

221 000 Тг.

Характеристики и описание

Основные

Вес	84 кг
Производитель	ЛИВГИДРОМАШ
Гарантийный срок	12 мес
Страна производитель	Россия
Напряжение сети	380~400 В
Частота тока	50 Гц
Пропускная способность	20 куб. м/час
Мощность	5.5 кВт
Максимальный напор	30 м
Минимальная температура рабочей жидкости	0 град.
Максимальная температура рабочей жидкости	80 град.
Установка насоса	Горизонтальная
Перекачиваемые среды	Чистая вода

БЕКІТЕМІН

Мектеп директоры _____ А. Алтынбек

06 қаңтар 2026 ж.



Қожатоғай ауылы

АҚАУ АКТІСІ

Біз, төменде қол қоюшылар, «Майлықожа ақын атындағы жалпы білім беретін мектеп» КММ комиссиясы құрамында: комиссия төрағасы – Ш. Жұман, кәсіподақ ұйымының төрағасы; комиссия мүшелері – Ү. Мәшірап, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары; А. Маму, тәрбие ісі жөніндегі орынбасары; Н. Беделов, еңбек пәнінің мұғалімі; А. Абилов, шаруашылық қызметкері болып, мектеп аумағындағы өртке қарсы су резервуарына тексеру жүргіздік.

Тексеру барысында мектеп аумағында орналасқан өртке қарсы су резервуарындағы су сорғысының жарамсыз күйде екені анықталды. Сорғының техникалық жағдайы талапқа сай емес және пайдалануға жарамсыз.

Аталған сорғы өрт болған жағдайда өртке қарсы су беру үшін пайдаланылатындықтан, оның жарамсыз болуы мектептің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге кері әсерін тигізуі мүмкін.

Осыған байланысты анықталған ақауды жою мақсатында өртке қарсы су резервуарында орналасқан жарамсыз су сорғысын жөндеу немесе жаңасына ауыстыру, сондай-ақ оның жұмысқа жарамдылығын тексеріп, іске қосу жұмыстарын жүргізу қажет.

Аталған ақауды жою бойынша тиісті шаралар қабылдау қажет деп есептейміз.

Комиссия мүшелерінің қолы:

Комиссия төрағасы:

Комиссия мүшесі:

Комиссия мүшесі:

Комиссия мүшесі:

Комиссия мүшесі:

Ш. Жұман

Ү. Мәшірап

А. Маму

Н. Беделов

А. Абилов

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

06 января 2026 г.



А. Алтынбек

село Кожатогай

АКТ О НЕИСПРАВНОСТИ

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии КГУ «Общеобразовательная школа имени Майлыкожа Ақына»: председатель комиссии – Ш.

Жуман, председатель профсоюза; члены комиссии – Ү. Мәширап, заместитель директора по учебной части; А. Маму, заместитель директора по воспитательной работе; Н. Беделов, лаборант; А. Абилов, разнорабочий, провели проверку противопожарного водоема на территории школы.

В ходе проверки было выявлено, что насос для воды в противопожарном резервуаре на территории школы находится в непригодном состоянии. Техническое состояние насоса не соответствует требованиям и непригодно для использования.

Поскольку указанный насос используется для подачи воды в случае пожара, его непригодность может негативно сказаться на обеспечении пожарной безопасности школы.

В связи с этим для устранения выявленного дефекта необходимо отремонтировать или заменить неисправный водяной насос в противопожарном резервуаре, а также проверить его работоспособность и запустить в эксплуатацию. Считаем необходимым принять соответствующие меры по устранению указанного дефекта.

Подписи членов комиссии:


Председатель комиссии: _____ Ш. Жуман

Член комиссии: _____ Ү. Мәширап

Член комиссии: _____ А. Маму

Член комиссии: _____ Н. Беделов

Член комиссии: _____ А. Абилов



Управление образования Туркестанской области
Начальнику отдела образования города Арыс
А. Момбекову

От МКМ "Общеобразовательная школа имени Майлыкожа аксакала"

ЗАПРОС

В рамках территории общеобразовательной школы имени Майлыкожа аксакала были проведены проверочные работы противопожарного резервуара для воды.

В ходе проверки было установлено, что насос в противопожарном резервуаре находится в неисправном состоянии, его техническое состояние не соответствует требованиям и он непригоден для использования.

Указанный насос является необходимым оборудованием для обеспечения пожарной безопасности и организации подачи воды на случай чрезвычайной ситуации.

В связи с этим просим выделить необходимые средства на замену неисправного насоса новым и способствовать организации соответствующих работ с целью обеспечения противопожарной безопасности школы.

№	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	Жалпы саны	Соммасы	Жалпы соммасы
1	Насос поверхностный самовсасывающий центробежный ALTEKO JET 1100 CB	штук	1	46020	46020
2	Плата за установку и запуск	работа	1	18408	18408
	ВСЕГО				64428

Приложение: прилагается фотография насоса.

По указанному вопросу также прилагается акт о неисправности.

Директор школы:



А. Алтынбек



4.9 ★ 577 ОТЗЫВОВ



0.0.12

3% Б



5 ★ 1 ОТЗЫВ



Насос поверхностный самовсасывающий
центробежный ALTECO JET 1100 CB

46 020 ₴

3 835 ₴ ×12

Основные характеристики

Код товара:	143448092 
Тип	поверхностный
Вид насоса	самовсасывающий
Механизм насоса	центробежный
Максимальный напор	45.0 м
Пропускная способность	4.8 куб. м/ч
Напряжение сети	220
Мощность	1100.0 Вт

Дополнительная информация

Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости	60
Диаметр резьбы выходящего отверстия (G)	1
Длина сетевого шнура	1.2 м

Техникалық сипаттама

Ахау актіде көрсетілген мектептің жылыту жүйелері және онымен байланысты жабдықтарды орнату, монтаждау, ауыстыру бойынша жұмыстар.

Техническая характеристика

Работы по установке, монтажу, замене систем отопления школы и связанного с ней оборудования, указанные в дефектном акте.