АҚ СК «НОМАД Иншуранс»
050012, Алматы қ., Төле би к-сі, 101
Байтурсынов көшесінің қиылысы, 4 қабат
тел. факс: +7(727)321 20 00
info@icn.kz
www.icn.kz

АО СК «НОМАД Иншуранс»
г. Алматы, 050012, ул. Толе би, 101
уг. ул. Байтурсынова,4 этаж
тел. факс: +7(727)321 20 00
info@icn.kz
www.icn.kz

С Калькуляцией ознакомлен:
согласен ☐ не согласен ☐
Жалобы и претензий:
не имеются ☐ имеются ☐

_____
_____ _____ 2026 г.

Утверждаю
АО СК "Nomad insurance"
Сатыбалдиев Д.

ОТЧЕТ О РАЗМЕРЕ ВРЕДА (КАЛЬКУЛЯЦИЯ) № 012751/26

Объект исследования:

Общая информация и описание объекта исследования.

Наименование ТС:	**Легковой Автомобиль**
Марка:	**LADA 4X4**
Гос номер:	**290 BC 07**
VIN (code) № кузова:	**XTA212140S2549308**
Год выпуска:	**2024**
Цвет:	**Белый**
Свидетельство о регистрации ТС:	**LH99884407**
Пробег:	**65602 км.**
Местонахождение:	**г. Уральск**
Дата осмотра:	**27 октября 2026 года**
Дата составления отчёта:	**03 ноября 2026 года**
Заявитель (ФИО страхователя (застрахованного), потерпевшего (выгодоприобретателя), либо их представителя):	Елтайұлы Е.
Вид (тип) определяемой стоимости:	Определение размера вреда причиненного транспортному средству в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан за №14 от 28.01.2016 года.
Сведения о страховщике определяющем размер вреда:	АО «Страховая компания «Номад Иншуранс» г. Алматы, пр. Толе би, 101 БИН 040 140 001 147, ИИК KZ85826A1KZTD2003491, в АО "АТФ Банк" г. Алматы, БИК ALMNKZKA КБЕ 15
Дата проведения осмотра	27 октября 2026 года
Дата составления отчета	03 ноября 2026 года

Размер вреда, причиненный ТС

473 412 (Четыреста семьдесят три тысячи четыреста двенадцать 00) тенге

г. Алматы, 2026 года

Общая информация и описание обьекта исследования

Марка, модель	LADA 4X4	
Регистрационный номер	290 ВС 07	
VIN/кузов/шасси	XTA212140S2549308	
Год выпуска	2024	
Пробег, км	65 602	
Характеристики транспортного средства	Цвет кузова:	Белый
	Объем двигателя, см.куб.:	1 690
	Тип двигателя:	бензин
	КПП:	мкпп
	Тип привода:	полный
Состояние транспортного средства	Транспортное средство находится в поврежденном состоянии. Перечень повреждений и вид ремонтного воздействия на них будут указаны в расчетной части настоящего отчета.	

Расчет величины физического износа

Под износом при определении стоимости восстановительного ремонта транспортного средства следует понимать количественную меру физического старения транспортного средства под влиянием внешних и внутренних факторов, полученного в процессе эксплуатации и характеризующего состояние как всего транспортного средства в целом, так и его отдельных элементов (узлов, деталей).
Расчет величины физического износа транспортных средств иностранного производства и производства стран Содружестванезависимых государств производится по следующей формуле:

где: $И_{физ} = 100 \times \left(1 - e^{-\Omega}\right);$ = **26,28%**

e – основание натуральных логарифмов, **e = 2,72**;

a= 0,0570
в= 0,0030 **a** и **b** – параметры, зависящие от вида транспортных средств,

Д = 1,89 срок эксплуатации транспортного средства (лет), с точностью до одного знака после запятой. Отсчет срока службы начинается с момента ввода ТС в эксплуатацию.

I = 65,60 Расчетный пробег определяется исходя из среднегодового пробега однотипного ТС и длительности эксплуатации, по следующей формуле:

где: $L_T = L_0 \times Д^{M(L)};$

Д – срок эксплуатации транспортного средства
M(L) – коэффициент торможения, учитывающий уменьшение среднегодового пробега по мере эксплуатации ТС
L0 – среднегодовой пробег

Ω = 0,3047

Значение фактического пробега, снимается с исправного одометра ТС, или принимается по учетным документам на данное ТС. В сомнительных случаях, пробег определяется расчетным путем.
Расчетный пробег ТС определяется при отсутствии учетных документов или справки о пробеге ТС в случаях:
- если численное значение показания исправного одометра отличается от значения расчетного пробега аналогичного ТС более чем на 25% в меньшую сторону;
- замены одометра, в том числе при замене кузова (кабины) в сборе или шасси ТС в процессе эксплуатации ТС;
- неисправного одометра;
- повреждения части привода одометра;
- наличия у ТС пятиразрядного одометра при сроке эксплуатации ТС, позволяющем предположить обнуление значения одометра при достижении его максимального значения 99 999 км (миль);
- отсутствие технической возможности индикации показаний электронного одометра на момент проведения осмотра поврежденного

При определении стоимости восстановительного ремонта ТС, находящегося в удовлетворительном состоянии по внешнему виду и отвечающим эксплуатационным характеристикам, соответствующим условиям безопасности эксплуатации и требованиям Правил дорожного движения, но достигшего расчетного процента износа более 75%, последний должен быть

Расчетная часть

Расчеты в настоящем отчете выполненны в соответствии с Правилами определения размера вреда, причиненного транспортному средству, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка РК за № 14 от 28.01.2016 года.

Размер вреда, причиненного транспортному средству, определяется исходя из расчета стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства за минусом амортизации (износа) транспортного средства на дату наступления страхового случая (дату причинения ущерба).

Восстановительный ремонт - комплекс работ, необходимых для восстановления технических характеристик транспортного средства и его потребительских свойств, которые данное транспортное средство имело непосредственно до повреждения.
Под стоимостью восстановительного ремонта транспортного средства понимается наиболее вероятная сумма затрат, достаточная для восстановления транспортного средства до исходного (доаварийного) состояния.
Расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства определяется на момент проведения оценки по следующей формуле:

где: $$C_{вр} = C_{рр} + C_{м} + C_{д}\ ,$$

Свр - стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства;
Срр - стоимость ремонтных работ по устранению повреждений;
См - стоимость использованных материалов;
Сд - стоимость деталей, узлов и агрегатов ТС.

Стоимость восстановительных работ определяется на основании установленных предприятием-изготовителем нормативов трудоемкостей технического обслуживания и ремонта транспортного средства и стоимости одного нормо-часа работ по транспортного средства и ремонту транспортного средства данного типа по следующей формуле:

где: $$C_{рр} = C_{нч} \times \sum T_{ip},$$

Срр - стоимость ремонтных работ по устранению дефекта;
Снч - стоимость нормо-часа;
Tip - трудоемкость i-го вида работ, нормо-час.

При определении трудоемкости ремонта транспортного средства используются нормы трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту, разработанные и утвержденные производителем транспортного средства или уполномоченными организациями. В случае, если таких норм не существует, необходимо использовать имеющиеся нормы трудоемкости для транспортного средства-аналога.
Стоимость подлежащих замене (замененных) деталей, узлов, агрегатов (Сд) и материалов определяется на основании имеющейся информации о рыночных ценах на оригинальные запасные части данного региона, либо другого региона с учетом возможной доставки. Стоимость вспомогательных материалов учтена в стоимости нормо-часа и дополнительной оплате не подлежит.
Стоимость подлежащих замене (замененных) деталей, узлов, агрегатов с учетом физического износа Ифиз рассчитывается по

где: $$C_{д} = C_{д}^{нов} \times [1 - И_{физ} / 100\%],$$

Сд - стоимость подлежащих замене (замененных) деталей, узлов, агрегатов;
Сднов - стоимость новой детали;
Ифиз - величина физического износа (в процентах).

Стоимость материалов, применяемых для восстановительного ремонта, определяется по рыночной стоимости новых материалов, сложившейся в данном регионе.

Определение стоимости трудовых затрат непосредственно связанных с ремонтом. Расчёты производились с приминением программного комплекса "ПС-Комплекс":

Определение стоимости трудовых затрат непосредственно связанных с ремонтом:

Стоимость одного нормо-часа ремонтно-восстановительных работ = 8650,00

№ п/п	Наименование работ и вид воздействия	Стоимость н-час/ тенге	Норматив н-час	Кол-во н/часов
	Кузовные и слесарные работы:			
1	Дверь боковая в сборе правая - с/у с подгонкой по проему	8 650,00	1,00	8650
2	Колесо переднее правое - с/у	8 650,00	0,10	865
3	Диск переднего правого колеса - с/у (на снятом колесе, с проверкой и регулировкой давления и	8 650,00	0,37	3201
4	Панель боковины наружная правая - ремонт 1	8 650,00	3,60	31140
5	Бампер передний - с/у	8 650,00	0,60	5190
6	Рычаг верхний правый - с/у (при снятом колесе) Отсоединить верхний правый рычаг от	8 650,00	0,40	3460
7	Шаровая опора верхняя правая - с/у (на автомобиле при снятом колесе) Отсоединить правую	8 650,00	0,45	3893
8	Капот в сборе - с/у с подгонкой по проему и регулировкой закрывания и открывания Снять и	8 650,00	0,60	5190
9	Капот в сборе - ремонт 1	8 650,00	1,90	16435
10	Крыло переднее правое - замена	8 650,00	3,60	31140
11	Фара в сборе правая - с/у (при снятой решетке радиатора) Снять фару, очистить, установить,	8 650,00	0,45	3893
12	Дверь боковая в сборе правая - с/у арматуры Снять и установить обивку, стекла и арматуру двери со	8 650,00	1,70	14705
13	Решетка радиатора - с/у	8 650,00	0,15	1298
14	Панель облицовки радиатора - ремонт 1	8 650,00	2,40	20760
15	Фара в сборе левая - с/у (при снятой решетке радиатора) Снять фару, очистить, установить,	8 650,00	0,45	3893
			Итого:	**153711**
Малярные работы:				
1	Подбор колера	8 650,00	1,10	9515
2	Диск переднего правого колеса - окраска	8 650,00	0,30	2595
3	Панель облицовки радиатора - полная окраска Подготовить и окрасить наружную и внутреннюю	8 650,00	2,10	18165

4	Дверь боковая в сборе правая - полная окраска Подготовить и окрасить наружную и внутреннюю	8 650,00	2,10	18165
5	Капот в сборе - наружная окраска Подготовить и окрасить наружную поверхность капота	8 650,00	2,80	24220
6	Крыло переднее правое - наружная окраска металлизированными эмалями Подготовить и окрасить	8 650,00	2,40	20760
			Итого:	**93420**
			Всего:	**247131**

Определение стоимости запасных частей и материалов

№ п/п	Наименование запасных частей и материалов		Кол-во ед.	Ст-ть ед. в тенге			Цена с износом, тенге
	Парт №	Определение стоимости запасных частей и материалов:		рынок города		Износ, %	
1	-	Подкрылок передний прав.	1	15 000	20 500	26,28	13 085,3
2	-	Крыло переднее правое	1	35 000	45 000	26,28	29 488,0
3	-	Дверь боковая в сборе правая	1	145 000	155 000	26,28	110 580,0
4	-	Рычаг верхний правый	1	20 500	30 500	26,28	18 798,6
5	-	Шаровая опора верхняя правая	1	10 500	15 500	26,28	9 583,6
						ИТОГО СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ (с учетом износа), тенге	**181 535,5**
						ИТОГО СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ (без учета износа), тенге	**246 250,0**

Малярный состав и материалы

	Наименование	Расход	Стоимость	Сумма
1	Малярный состав	1	44 746	44 746
			Итого:	**44 746**

Сведения полученных результатов при расчете стоимости восстановительного ремонта

Стоимость запасных частей без учета износа	246 250,0
Износ, применяемый к запасным частям, %	26,28 %
Стоимость запасных частей с учетом износа	181 535,5
Стоимость ремонтных работ	153711
Стоимость окрасочных работ	93420,0
Стоимость материалов	44 746

Заключительная часть

По результатам проведенного исследования необходимо сделать следующий вывод, что:
Размер вреда нанесённый представленному транспортному средству:
LADA 4X4
гос. номер 290 BC 07
с учётом амортизационного износа может составлять:

473 412 (Четыреста семьдесят три тысячи четыреста двенадцать 00) тенге

Специалист Аблизов Шакир

СВИДЕТЕЛЬСТВО
PSC 26493

ФОТОТАБЛИЦА













Эксперт

ФОТОТАБЛИЦА













Эксперт

ФОТОТАБЛИЦА













Эксперт

ФОТОТАБЛИЦА













Эксперт

ФОТОТАБЛИЦА













Эксперт

ФОТОТАБЛИЦА













Эксперт

ФОТОТАБЛИЦА













Эксперт

ФОТОТАБЛИЦА



Эксперт

Insurance Nomad

Акт осмотра транспортного средства

Дата составления: «27» 10 2026 г.

1. Дата и место проведения осмотра поврежденного транспортного средства:

Место проведения осмотра:	г. Уральск ул. Самар. 923Б		
Дата начала осмотра:	27.10.2026	Дата окончания осмотра:	27.10.2026

2. Данные регистрационных документовТС и сведения об их соответствии и (или) несоответствии идентификационным характеристикам и параметрам представленного на осмотр ТС:

Данные регистрационных документов транспортного средства		Соответствие фактическим данным	
		Соответствует	Не соответствует
Марка, модель	Lada 4x4.	✓	
Номерной знак	190BC07	✓	
Год выпуска	2024	✓	
№ Кузова/VIN#	XTA212140S2549308	✓	
№ СРТС	2Н 998241,07	✓	
Дата выдачиСРТС	05.12.2024	✓	
Цвет (код цвета)	Белый	✓	
Объем двигателя (см3)	1690	✓	

Дата повреждения ТС:	07.10.2026		Дата начала эксплуатации ТС:		
Пробег ТС:	65602 км	ml	Источник показаний:	Одометр.	

3. Сведения о собственнике/представителе владельца ТС:

Собственник ТС (ФИО, Наименование)	ЗКФ РГП На ПХВ „Казводхоз"
Доверенное лицо (ФИО)	Сатайулы Е.
№ доверенности, дата выдачи	
Дата выдачи, № уд. личности (лица предъявившего ТС)	

4. Сведения о комплектации транспортного средства:

Тип кузова	Кроссовер	Тип топлива	Бензин	Салон	Велюр.	Эл. пакет	Нет
Руль	Левый	ГУР	Да	Люк	Нет	ABS	Нет
КПП	МКПП	Привод	Полный	Кондиционер	Нет	SRS	Нет
Дополнительно							

5. Информация о дефектах эксплуатации ТС, повреждениях доаварийного характера, следах ранее проведенного ремонта, а также других факторах, влияющих на результаты расчета размера вреда:

☒ - дефектов не выявлено;

☐ - имеются следующие дефекты/повреждения: _____.

6. Данные по определению технического состояния транспортного средства либо его остатков:

☒ - хорошее; ☐ - удовлетворительное; ☐ - неудовлетворительное.

7. Информация о пробах и элементах транспортного средства, взятых для исследования (с описанием причины, вида и цели исследования):

☒ - пробы и элементы не изымались;

☐ - изъято: _____.

	Наименование поврежденной детали, узла, агрегата	Вид/степень повреждения	Предварительный способ устранения повреждений	Принадлежность к ДТП	Следы предыдущего ремонта
1	Капот				
2	Панель передка				
3	Крыло перед. прав.				
4	Подкрылка				
5	Дверь перед. прав.				
6	Диск колеса				
7	Верх. перед. рычаг подвески (в сборе)				
9	Порог правый				

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № 012751/26

о стоимости ремонта АМТС: **LADA 4X4**
год и месяц выпуска: **2024г.**
идентификационный номер (VIN): **XTA212140S2549308**

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

Стоимость ремонтных воздействий

№	Наименование	Цена	Нормо-час	Кол-во	Сумма	Номер
1	Дверь боковая в сборе правая - с/у с подгонкой по проему	8 650,00	1,00	1,00	8 650,00	61001
2	Колесо переднее правое - с/у	8 650,00	0,10	1,00	865,00	31001
3	Диск переднего правого колеса - с/у (на снятом колесе, с проверкой и регулировкой давления и балансировкой)	8 650,00	0,37	1,00	3 200,50	31006
4	Панель боковины наружная правая - ремонт 1	8 650,00	3,60	1,00	31 140,00	54019
5	Бампер передний - с/у	8 650,00	0,60	1,00	5 190,00	28008
6	Рычаг верхний правый - с/у (при снятом колесе) Отсоединить верхний правый рычаг от поворотного кулака и поперечины передней подвески, снять рычаг, очистить, проверить, установить	8 650,00	0,40	1,00	3 460,00	29017
7	Шаровая опора верхняя правая - с/у (на автомобиле при снятом колесе) Отсоединить правую верхнюю шаровую опору от поворотного кулака и рычага, снять шаровую опору, добавить смазку, установить	8 650,00	0,45	1,00	3 892,50	29021
8	Капот в сборе - с/у с подгонкой по проему и регулировкой закрывания и открывания Снять и установить капот, подогнать по проему, отрегулировать закрывание и открывание	8 650,00	0,60	1,00	5 190,00	84021
9	Капот в сборе - ремонт 1	8 650,00	1,90	1,00	16 435,00	84023
10	Крыло переднее правое - замена	8 650,00	3,60	1,00	31 140,00	84035
11	Фара в сборе правая - с/у (при снятой решетке радиатора) Снять фару, очистить, установить, отрегулировать направление пучка света фар	8 650,00	0,45	1,00	3 892,50	37043
12	Дверь боковая в сборе правая - с/у арматуры Снять и установить обивку, стекла и арматуру двери со снятием и установкой накладки и верхнего ролика стеклоподъемника	8 650,00	1,70	1,00	14 705,00	61002
13	Решетка радиатора - с/у	8 650,00	0,15	1,00	1 297,50	84002
14	Панель облицовки радиатора - ремонт 1	8 650,00	2,40	1,00	20 760,00	84010
15	Фара в сборе левая - с/у (при снятой решетке радиатора) Снять фару, очистить, установить, отрегулировать направление пучка света фар	8 650,00	0,45	1,00	3 892,50	37043

Итого: **153 710,50 ТНГ**

Стоимость работ по окраске/контролю

№	Наименование	Цена	Нормо-час	Кол-во	Сумма	Номер
1	Диск переднего правого колеса - окраска	8 650,00	0,30	1,00	2 595,00	85025
2	Панель облицовки радиатора - полная окраска Подготовить и окрасить наружную и внутреннюю поверхности панели передка; окрасить в черный цвет боковые щитки радиатора	8 650,00	2,10	1,00	18 165,00	85078
3	Дверь боковая в сборе правая - полная окраска Подготовить и окрасить наружную и внутреннюю поверхности двери, включая торцы двери	8 650,00	2,10	1,00	18 165,00	85068
4	Капот в сборе - наружная окраска Подготовить и окрасить наружную поверхность капота	8 650,00	2,80	1,00	24 220,00	85080
5	Крыло переднее правое - наружная окраска металлизированными эмалями Подготовить и окрасить правое переднее крыло	8 650,00	2,40	1,00	20 760,00	85081

Итого: **83 905,00 ТНГ**

Стоимость ремонтных работ: **237 615,50 ТНГ**

Стоимость материалов

№	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
1	Жидкость для системы охлаждения двигателя Тосол А-65 (5 л)	2 375,00	1,00	2 375,00
2	Грунт 2K-Primer Rotbraun (л)	8 000,00	0,33	2 640,00
3	Отвердитель Standox 2K-Hardener MS (л)	6 375,00	0,08	510,00
4	Растворитель для очистки Standox T2 (л)	7 250,00	0,60	4 350,00
5	Наждачная бумага (шт)	157,50	9,00	1 417,50
6	Наждачная бумага (шт)	157,50	9,00	1 417,50
7	Водостойкая наждачная бумага (шт)	192,50	9,00	1 732,50
8	Готовая основа Standox Basislack (л)	13 000,00	1,17	15 210,00
9	Растворитель Standox MSB-Verdunnung (л)	12 250,00	0,57	6 982,50
10	Липкая протирочная салфетка (шт)	78,75	18,00	1 417,50
11	Отвердитель Standox 2K Platinum Hardener (л)	11 375,00	0,21	2 388,75
12	Лак Standocryl 2K-Platinum-Klarlack (л)	10 500,00	0,41	4 305,00

Итого: **44 746,25 ТНГ**


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
KZ
КӨЛІК ҚҰРАЛЫН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
1. 290BC07
2. LADA 4X4
3. B/M1G
4. 05.12.2024
5. XTA212140S2549308
6. 2024 7. 1690
8. АҚ / WHITE
9. 1285 10. 1610
11. ЗКФ РГП НА ПХВ "КАЗВОДХОЗ" /
STATE ENTERPRISE
12. БҚО / WKR
13. Орындар / Мест / Seats 5, 61kW
14.
LH99884407