Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17835863-1
Сатып алудың атауы:	УАЗ автокөлігіне қосалқы бөлшектер сатып алу 13 ӨСБ
Лоттың нөмірі:	№ 88111845-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Белдік аунақшасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	13-ӨСБ үшін УАЗ автокөлігіне арналған айналма ролик
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі 384
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2014 жылы шығарылған УАЗ-390945-441 автокөлігіне арналған қозғалтқыш агрегаттарының жетек белбеуінің ролигі, VIN 390940e0201360. Каталог нөмірі 406.1308080-30 немесе толық үйлесімді эквивалент.Роликтің диаметрі 80 мм, ені 26 мм, отырғызу диаметрі 10 мм. Жағдайы Ролик жаңа болуы керек, механикалық зақымданусыз және мойынтіректердің ойнатылуынсыз, қозғалтқыштың жетек белбеуінің штаттық жұмысын қамтамасыз етуі керек. МЕМСТ 1284.1-89. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 8 707 828 37 35.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17835863-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для автомобиля УАЗ ПЧ 13
Номер лота:	№ 88111845-ЗЦП1
Наименование лота:	Ролик ремня
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Обводной ролик для автомобиля УАЗ для ПЧ-13
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ул. Абая 384
Срок поставки:	16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ролик обводной ремня привода агрегатов двигателя для автомобиля УАЗ-390945-441, 2014 года выпуска, VIN 390940E0201360. Каталожный номер 406.1308080-30 или полностью совместимый эквивалент.Диаметр ролика 80 мм, ширина 26 мм, посадочный диаметр 10 мм. Состояние Ролик должен быть новым, без механических повреждений и люфта подшипника, обеспечивать штатную работу приводного ремня двигателя. ГОСТ 1284.1-89. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 8 707 828 37 35.