Утверждаю
Руководитель _____

Дефектный Акт

При осмотре и диагностике автомобиля Ваз 21214 г/н 354 AD 03, были выявлены следующие дефекты:

1. Подшипник передней ступицы -2 комплекта
2. Редуктор задний -1 шт
3. Редуктор передний -1 шт
4. Аккумулятор (емкость 62) – 1 шт
5. Пыльник внутреннего шруса – 2 шт.
6. Пыльник наружнего шруса – 2 шт.

Рекомендовано:

1) Провести замену вышеперечисленных запчастей.

механик _____ / Гэйна Д.Т.

водитель _____ / Кахарманов М.К.