«Утверждаю»
Акмолинский филиал
РГП на ПХВ « Казводхоз»
Министерства водных ресурсов
и ирригации РК
зам. директора по ГВ
Абдикамитов Д.Б.
«____» _____2026г.

Дефектная ведомость

на замену запасных частей автотранспортной и специальной техники Производственный комплекс «Сабынды»

с. Сабынды 28.09.2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся: и.о. начальник участка ПК «Сабынды» Ибраев Ж.С., инженер головных сооружений Токтаров К., бригадир аварийно-спасательных работ Бигожин С., тракторист Серкебаев Т., машинист экскаватора Татаринов А., произвели технический осмотр автотранспортных средств и специальной техники и установили, что в процессе эксплуатации произошел естественный износ отдельных узлов и деталей, что требует их замены для обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации техники.

Автомобиль Ниссан Террано 244 BU 01

1. Износ рулевые тяги (левая и правая) 1 комплект - требуется замена
2. Износ серьги стабилизатора (передние и задние комплект) - требуется замена.
3. Износ тормозных колодок - требуется замена
4. Замена - шины зимние шипованные 215/65/R16
5. Неисправность стойки амортизатора 4 шт - требуется замена
6. Необходимо провести развал схождения для геометрии колес

Газель Соболь

1. Износ моторчика печки отопителя - 1 шт
2. Износ тормозных колодок (комплект на передние 2 колеса) - 1 комплект
3. Замена шин на зимние (225/75/R16) - 4 шт
4. Замена поддона для двигателя эвотек 2,7 - 1 шт
5. Необходима замена шруз на кардан 8 болтов (передний, задний) 2 шт.

Экскаватор гусеничный Е-240

1. Топливный фильтр грубой очистки - 1 шт требуется замена
2. Топливный фильтр тонкой очистки - 1 шт требуется замена
3. Износ рукава высокого давления с двусторонними фитингами -1 шт
4. Неисправность водяной помпы системы охлаждения - требуется замена
5. Воздушный фильтр (наружный) - 1 шт требуется замена
6. Воздушный фильтр (внутренний)- 1 шт требуется замена
7. Масляный фильтр - 1 шт требуется замена

Экскаватор Case 570 ST

1. Необходима замена фильтра воздушного наружного - 1 шт
2. Замена воздушного фильтра внутреннего - 1шт

Автомобиль Нива Шевроле 789 BJ 01

1. Требуется замена - приемной трубы глушителя (штаны) - 1 шт
2. Требуется замена - радиатора печки отопления - 1 шт

Заключение:

Для обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации автотранспортной и специальной техники необходимо приобрести указанные запасные части и произвести их замену.

И.о. начальник участка ПК «Сабынды»	Ибраев Ж.С.
Инженер головных сооружений	Токтаров К.
Бригадир	Бигожин С.
Тракторист	Серкебаев Т.
Машинист экскаватора	Татаринов А.