Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

Автокөлік: JAC S5 647CP01 (2023 шығарылған жылы). Жұмыс түрлері: Қосалқы бөлшектерді ескере отырып, алдыңғы амортизаторды ауыстыру Қосалқы бөлшектерді ескере отырып, артқы амортизаторды ауыстыру Қосалқы бөлшектерді ескере отырып, жұмсақ байланысты (втулка) ауыстыру Автошиндерді ауыстыру

Автокөлік: Лада 21214 004AO01 (2018 шығарылған жылы). **Жұмыс түрлері:** Қосалқы бөлшектерді ескере отырып, алдыңғы және артқы тежегіш жастықшаларын ауыстыру Қосалқы бөлшектерді ескере отырып, стартерді ауыстыру Қосалқы бөлшектерді ескере отырып алдыңғы амортизаторды ауыстыру Қосалқы бөлшектерді ескере отырып артқы амортизаторды ауыстыру Қосалқы бөлшектерді ескере отырып жоғарғы шар тіректерін ауыстыру Қосалқы бөлшектерді ескере отырып, төменгі шар тіректерін ауыстыру

Автокөлік: УАЗ 220695-04 885 CD01 (2019 шығарылған жылы). **Жұмыс түрлері:**
Қосалқы бөлшектерді ескере отырып, алдыңғы көпірді жөндеу

Автокөлік: УАЗ PICKUP 174CP01 (2023 шығарылған жылы). **Жұмыс түрлері:** Қосалқы бөлшектерді ескере отырып, радиаторды ауыстыру

Көлікті жөндеуге өтініш телефон арқылы немесе кезектен тыс келгенде беріледі. Жөндеу жұмыстары тұтынушы өкілінің қатысуымен жүргізіледі.

Барлық автомашиналар бойынша ағымдағы жөндеу көрсетілетін қызметті берушінің қосалқы бөлшектерін (жиынтықтауыштарын) ескере отырып жүзеге асырылады. 2.ТҚС орналасқан жері Ақтөбе қаласында болуы шартты турде.

Басшы **Г. С. Жолаев**

Техническая спецификация закупаемых услуг

Автотранспортное средство JAC S5 647CP01 (2023 года выпуска).
Виды работ:
замена передний амортизатор с учетом запчастей
замена задний амортизатор с учетом запчастей
замена мягкое соединение (втулка) с учетом запчастей
замена автошинов

Автотранспортное средство Лада 21214 004AO01 (2018 года выпуска).
Виды работ: замена тормозных колодок передний и задний с учетом запчастей замена стартера с учетом запчастей замена передний амортизатор с учетом запчастей замена задний амортизатор с учетом запчастей замена шаровых опор верхний с учетом запчастей замена шаровых опор нижний с учетом запчастей

Автотранспортное средство УАЗ 220695-04 885 CD01 (2019 года выпуска). **Виды работ:**
Ремонт переднего моста с учетом запчастей

Автотранспортное средство УАЗЫ PICKUP 174CP01 (2023 года выпуска). **Виды работ:** Замена радиатора с учетом запчастей

Заявка на ремонт автомобилей производится по телефонному звонку либо по прибытию вне очереди. Ремонт осуществляется в присутсвии представителя заказчика

Текущий ремонт по всем автомашин осуществляется с учетом запчастей (комплектующих) Услугодателя. Местонахождение СТО должно быт в городе Актобе.

Руководитель **Г.С.Жолаев**