

«Жамбыл облысы, Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

080000, Тараз қаласы, Төле би даңғылы №55, тел: 54-82-32, jkhakimat@yandex.kz



ТОО «Сараптама
Consulting»

КТУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» в ответ на выданные мотивированные замечания направляет Вам ответы по рабочему проекту:

1. «Реконструкция внутриквартальной тепловой сети микрорайона «Самал» ТК -849 пр., ТК-850, ТК-856 в городе Тараз Жамбылской области»;
2. «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона «Мынбулак» в городе Тараз Жамбылской области».

по всем разделам.

Руководитель отдела

Г.Алтаев

Исн: А.Тоғайбек
Тел: 54-82-32, 87027630156

	Ответы на замечания	
Конструктивные решения		
1.	Альбом дополнить листом «Состав проекта» .	Замечание принято. Исправлено
2.	Общие данные выполнить на листах альбомного формата	Замечание принято. Исправлено
3.	Выполнить согласование со смежными разделами	Замечание принято. Исправлено
4.	Альбом дополнить планом расположения конструкция теплотрассы	Замечание принято. Исправлено
5.	Количество лотков привести в соответствие с планами (Протяженность теплотрассы)	Замечание принято. Исправлено
6.	Обосновать объемы земляных работ по каждому участку. Проверить и откорректирова	Замечание принято. Исправлено
Сметная документация		
7	Казахстанское содержание где есть неопределен, исправить вручную на Казахстан, итого должен быть 100% как пояснительной записке.Исправить.	Замечание принято. Исправлено
8	Сметная документация сохраненные ПДФ-е отсутствует материалы. Приложить. Смета 02-01-00 Дефектная ведомость	Замечание принято. Исправлено
9	Наименование переименовать Демонтажные работы.	Замечание принято. Исправлено

10	Раздел 1 есть надпись согласно дефектного акта-удалить.	Замечание принято. Исправлено
11	Смета на демонтажные работы пересчитать согласно ТС лист 1.	Замечание принято. Исправлено
12	Смете не соответствует спецификацию по ТС лист1. Пересчитать.	Замечание принято. Исправлено
13	Где применили коэффициенты для демонтажных работ (Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6) исправить (Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0). Смета 2-1-1 Технологическая часть	Замечание принято. Исправлено
14	Поз.13-17-установка фасонных частей-удалить.	Замечание принято. Исправлено
15	Пропущена стоимость отвода по ТС поз.11-42шт.Включить.	Замечание принято. Исправлено
16	Поз.41-258 Тепловая камера соберите согласно спецификации задавая ПР Тепловая камера в точке подключения ПР Тепловая камера УТ1 и далее. Общая количество не совпадает.Лишние работы удалить.	Замечание принято. Исправлено
17	Раздел 3 футляры-спецификации отсутствует.Удалить.	Замечание принято. Исправлено

18	Раздел 5 Демонтажные работы и восстановительные работы поз.296-299, 310-321-отсутствует спецификации. Спецификации только есть асфальтовые покрытия 20 000 м2.Пусть Проектировщики дают разрез восстановления асфальтового покрытия. Смета 2-2-1 Конструкция железобетонные	Замечание принято. Исправлено
19	Где наименование вставила вопрос?-замените тире-, например К1-К7.1. Пусть Проектировщики дают количество для каждого типа в чертежах. Например К1-к7.1,К9,К10,К13.1-смете задано 10шт, а по надписи К1-К7.1 это означает К1-К7- 7шт+К7.1-1шт=8шт+3=11шт.Пусть Проектировщики дают количество.Эти листы потом предоставите мне.	Замечание принято. Исправлено
20	ПР 2-повторяется,проверить и удалить.	Замечание принято. Исправлено
21	Проектировщики где монолитные участки тоже нет количество. С левой стороне где задавали арматуры написано на 1шт.Проерить и исправитьПосле Проектировщиков исправите смете и пришлете мне эти исправленные листы.	Замечание принято. Исправлено
22	Поз.38 монолитные участки У61-030101-0301 замените Е11-061001-0101. ИД не включайте К9.	Замечание принято. Исправлено

