



Утверждаю
Директор КГУ «Специальная-школа интернат №5»
Управления образования г.Алматы
Серкебаевой Р.Н.

Дефектная ведомость
На ремонт компьютерной техники 2026г

1. Ноутбук HP 255G7 ProdID255G5ES#ACB SN#CND0434F23
Model:RTL882ICE – **Причина:** Залита водой не работает
Инвент.номер : 236006000203
2. Ноутбук HP 255G7 ProdID255G5ES#ACB SN#CND0434F23
Model:RTL882ICE – **Причина:** Залита водой не работает
Инвент.номер: 23600600201
3. Ноутбук HP 255G7 ProdID255G5ES#ACB SN#CND0434F23
Model:RTL882ICE – **Причина:** Механическая повреждением матрицы
Инвент.номер: 236006000208
4. Ноутбук «acer» EX2519series
Model NO: N15W4 – **Причина:** Ноутбук сильно зависает, устройство просто
очень медленно работает. Требуется диагностика
Инвент.номер: 236006000036
5. Ноутбук «acer» EX2519series
Model NO: N15W4 – **Причина:** Ноутбук работает но не видит зарядное устройство,
индикатор зарядки не горит или в гнезде зарядки причина?
Инвент.номер: 236006000024
6. Ноутбук «acer» EX2519series
Model NO: N15W4 – **Причина:** Ноутбук не реагирует на кнопку включения и не горит
индикатор, ток не поступает к материнской плате. Требуется диагностика
Инвент.номер: 236006000028
7. Принтер, Ксеркс МФУ Canon Multifunction Printer K10339 100-240v 50\60Hz 0.65A
Общи 3 штуки техники:
Причина: Не печатает, засорение дюз из-за высыхания цветных чернил, неверные
настройки драйвера. Заполнить цветные (**требуется замена картриджа**
комплектующий) чернило, краски
Настроить Ксерокс МФУ и обучение к дальнейшей работе (кратко)
Инвет.номера: 236001000322; 236001000323; 236001000324.
8. Принтер HP Laser jet P1102
Причина: Прочистить внутренности и печатающие узлы в ручную от чернил,
настроить к ноутбуку
Трубится диагностика в сервисном центре на все вышеуказанным орг.техникам

Расходные материалы и комплектующие для ремонта ноутбуков и.т.д от поставщика

Составила Зам.дир по АХЧ Жарылкапова Г.У