

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848236-1
Сатып алудың атауы:	Жүк және арнайы техникаға авто бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88238844-ОИ2
Лоттың атауы:	Салқындату жүйесінің радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Салқындату радиаторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Суыту радиторы SHAANXI X3000 SZ953000832/DZ97259532003. Күйі - жаңа түпнұсқа. Тапсырыс берушімен келісу қажет. (87019053699) Қосалқы бөлікті жеткізу кезінде Өнім берушінің не оның өкілінің міндетті түрде қатысуы. Ұсынылған қосалқы бөлік сәйкес келмеген жағдайда, сәйкессіздік анықталғаннан кейін 3 сағат ішінде оны ауыстыру. Өнім беруші ҚР СТ ИСО 4000.1-2008 көзделген барлық нормалар мен стандарттарды сақтауға міндетті.2008 көзделген барлық нормалар мен стандарттарды сақтауға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848236-1
Наименование закупки:	Закуп автозапчастей на грузовую и специальную технику
Номер лота:	№ 88238844-ОИ2
Наименование лота:	Радиатор системы охлаждения
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Радиатор охлаждения
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы 312 Стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня получения заявки от заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Радиатор охлаждения SHAANXI X3000 SZ953000832/DZ97259532003.Состояние - новый оригинал. . Нужно согласовать с Заказчиком. (87019053699) Обязательное присутствие Поставщика либо его представителя при поставке запасной части. В случае несоответствия предоставленной запасной части, замена ее в течении 3-х часов после выявления несоответствия. Поставщик обязан соблюдать все нормы и стандарты, предусмотренные в СТ РК ИСО 4000.1-2008.после выявления несоответствия. Поставщик обязан соблюдать все нормы и стандарты, предусмотренные в СТ РК ИСО 4000.1-2008.