

«УТВЕРЖДАЮ»  
 директор Павлодарского  
 областного филиала  
 АО «РТРК» Казахстан»  
 Ж.О. Сманов  
 «» 2026 г.



Услуги по выдаче актов технического заключения

1. Услуги по выдаче актов технической экспертизы основных средств должны быть оказаны поставщиком по месторасположению объектов Заказчика.
2. К определенным Заказчиком видам основных средств поставщик обязан приложить фотографии внешнего вида, внутреннего состояния и иных изображений, подтверждающих невозможность ремонта или восстановления.
3. Специалисты поставщика должны самостоятельно проводить сортировку, перенос, а также складирование основных средств, а также расходных материалов для организационной техники в помещении Заказчика при проведении технического осмотра.
4. Техническая экспертиза основных средств должна выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документации на конкретный вид основного средства.
5. В случае если потребуется техническая экспертиза в сервисном центре, то поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет транспортные услуги погрузку/разгрузку/отвоз/привоз основных средств Заказчика.
6. Поставщик по окончании услуги должен предоставить акты технической экспертизы на каждую единицу основных средств в соответствии с количеством, указанным в приложении № 1 технической спецификации, а также единым актам на расходные материалы для основных средств с заключением либо рекомендациями по дальнейшей ее эксплуатации.
7. Список основных средств:

| №<br>п/п | Наименование,<br>характеристика                    | год        | Инвентарный | Примечание                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    | выпуска    | номер       |                                                                                                                       |
| 1        | Монитор PHILIPS<br>223V7Q<br>UHBA1842026461        | 16.07.2019 | 08/8803     | не включается, отсутствует изображение;                                                                               |
| 2        | Монитор PHILIPS<br>223V7Q<br>UHBA1842026531        | 16.07.2019 | 08/8799     | не включается, отсутствует изображение;                                                                               |
| 3        | Пылесос KARCHER                                    | 28.06.2019 | 08/8768     | электродвигатель работает с перебоями либо не запускается; имеются посторонние шумы и повышенная вибрация при работе; |
| 4        | Объектив для<br>видеокамеры Fusinon<br>XS20s x 6.3 | 24.07.2019 | 08/8820     | объектив получил механическое повреждение в результате падения; имеются повреждения внутренних элементов объектива;   |

|    |                                                                         |            |         |                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Конвертор Black magic 7117740 (видеосигналов)                           | 06.09.2021 | 08/8865 | при преобразовании видеосигнала на выходе наблюдается искажённое изображение с розовым оттенком; нарушена корректная передача цветовой составляющей видеосигнала; |
| 6  | Цифровой рекордер ZOOM H4n                                              | 28.04.2017 | 08/8616 | наблюдаются искажения и посторонние шумы при записи; неисправны встроенные микрофонные входы/каналы;                                                              |
| 7  | Студийная видеокамера Blackmagic URCA Broudcast                         | 14.12.2018 | 08/8729 | отсутствует изображение при подключении к оборудованию отображения и записи; предположительно неисправна светочувствительная матрица либо цепь её обработки;      |
| 8  | Студийная видеокамера Blackmagic URCA Broudcast                         | 14.12.2018 | 08/8730 | отсутствует изображение при подключении к оборудованию отображения и записи; предположительно неисправна светочувствительная матрица либо цепь её обработки;      |
| 9  | Студийная видеокамера Blackmagic URCA Broudcast                         | 14.12.2018 | 08/8731 | отсутствует изображение при подключении к оборудованию отображения и записи; предположительно неисправна светочувствительная матрица либо цепь её обработки;      |
| 10 | Панели ручной коммутации и аварийного обхода видео Cahare 24DV          | 27.11.2018 | 08/8723 | имеются неисправности коммутационных элементов; имеются признаки износа разъёмов и внутренних электронных компонентов;                                            |
| 11 | Панели ручной коммутации и аварийного обхода видео Cahare 24DV          | 27.11.2018 | 08/8724 | имеются неисправности коммутационных элементов; имеются признаки износа разъёмов и внутренних электронных компонентов;                                            |
| 12 | Панели ручной коммутации и аварийного обхода видео Neutrik NPPA-TT-S-FN | 27.11.2018 | 08/8725 | не обеспечивается надёжное прохождение видеосигнала при коммутации; устройство не обеспечивает стабильную работу в режиме аварийного обхода.                      |
| 13 | Панели ручной коммутации и аварийного обхода видео Neutrik NPPA-TT-S-FN | 27.11.2018 | 08/8726 | не обеспечивается надёжное прохождение видеосигнала при коммутации; устройство не обеспечивает стабильную работу в режиме аварийного обхода.                      |

|    |                                                              |            |         |                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Батарея<br>аккумуляторная<br>литиево-ионный, SWIT<br>S-8180S | 02.05.2019 | 08/8748 | аккумулятор не удерживает<br>заряд в течение необходимого<br>времени;<br>быстро разряжается при<br>эксплуатации; |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Место оказания услуг: 140006, г. Павлодар, улица Сураганова, д.21;
- Срок оказания услуги 20 календарных дней с момента подписания договора.

Главный инженер



А.А.Ахметов

«БЕКІТЕМІН»  
Павлодар облыстық  
филиалының директоры  
"Қазақстан" РТРК" АҚ  
Ж.О.Сманов  
" " 2026 ж.

Қызметтер беру бойынша техникалық қорытынды актілерінің

1. Негізгі құралдарға техникалық сараптама актілерін беру бойынша қызметтер келесідей болуы керек өнім беруші көрсеткен тапсырыс берушінің объектілерінің орналасқан жері бойынша.
2. Тапсырыс берушілердің белгілі бір негізгі түрлеріне қаражатты жеткізуші жөндеу немесе қалпына келтіру мүмкін еместігін растайтын сыртқы түрінің, ішкі күйінің және басқа кескіндердің фотосуреттерін қоса беруге міндетті.
3. Өнім берушінің мамандары олар техникалық байқауды өткізген кезде Тапсырыс берушінің үй-жайында негізгі құралдарды, сондай-ақ ұйымдастырушылық жабдықтарға арналған шығын материалдарын сұрыптауды, тасымалдауды, сондай-ақ сақтауды дербес жүзеге асыруы керек.
4. Негізгі құралдардың техникалық сараптамасы негізгі құралдардың белгілі бір түріне арналған нормативтік-техникалық, пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүргізілуі керек.
5. Егер сервистік орталықта техникалық сараптама қажет болған жағдайда, жеткізуші Тапсырыс берушінің негізгі құралдарын тиеу/түсіру/жөнелту/тасымалдау бойынша көлік қызметтерін дербес және өз есебінен жүзеге асырады.
6. Жеткізуші қызмет көрсетуді аяқтағаннан кейін техникалық сипаттаманың No1 қосымшасында көрсетілген мөлшерге сәйкес негізгі құралдардың әрбір бірлігіне техникалық сараптама актілерін, сондай-ақ негізгі құралдарға арналған шығын материалдарының бірыңғай актілерін қорытындымен немесе ұсыныстармен бірге ұсынуы керек. оны әрі қарай пайдалану.
7. Негізгі құралдардың тізімі:

| №<br>р/с | Атауы, сипаттамасы                                      | жыл          | Мүкәммалдық | Ескертпе                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                         | шығарылымның | нөмірі      |                                                                                                                               |
| 1        | PHILIPS 223V7Q<br>UHBA1842026461<br>мониторы            | 16.07.2019   | 08/8803     | қосылмайды, кескін жоқ;                                                                                                       |
| 2        | PHILIPS 223V7Q<br>UHBA1842026531<br>мониторы            | 16.07.2019   | 08/8799     | қосылмайды, кескін жоқ;                                                                                                       |
| 3        | Шаңсорғыш<br>KARCHER                                    | 28.06.2019   | 08/8768     | электр қозғалтқышы<br>іркіліспен жұмыс істейді<br>немесе іске қосылмайды;<br>жұмыс кезінде бөгде<br>шулар мен діріл күшейеді; |
| 4        | Объектив<br>бейнекамералар үшін<br>Fusinson XS20s x 6.3 | 24.07.2019   | 08/8820     | объектив құлау<br>салдарынан механикалық<br>зақымданған; объективтің<br>ішкі элементтеріне зақым<br>келген;                   |

|    |                                                                                         |            |         |                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Конвертер Қара magic 7117740<br>(бейнесигналдардың)                                     | 06.09.2021 | 08/8865 | бейнесигналды түрлендіру кезінде шығуда қызғылт реңктері бар бұрмаланған кескін байқалады; бейнесигналдың түстік компонентінің дұрыс берілуі бұзылған; |
| 6  | ZOOM H4n сандық жазу құрылғысы                                                          | 28.04.2017 | 08/8616 | жазу кезінде бұрмаланулар мен бөгде шулар байқалады; кірістірілген микрофон кірістері/арналары ақаулы;                                                 |
| 7  | Студиялық бейнекамера Blackmagic URCA Broudcast                                         | 14.12.2018 | 08/8729 | дисплей жабдығына қосылған кезде кескін жоқ және жазбалар; болжам бойынша жарыққа сезімтал матрица немесе оны өңдеу тізбегі ақаулы;                    |
| 8  | Студиялық бейнекамера Blackmagic URCA Broudcast                                         | 14.12.2018 | 08/8730 | дисплей жабдығына қосылған кезде кескін жоқ және жазбалар; болжам бойынша жарыққа сезімтал матрица немесе оны өңдеу тізбегі ақаулы;                    |
| 9  | Студиялық бейнекамера Blackmagic URCA Broudcast                                         | 14.12.2018 | 08/8731 | дисплей жабдығына қосылған кезде кескін жоқ және жазбалар; болжам бойынша жарыққа сезімтал матрица немесе оны өңдеу тізбегі ақаулы;                    |
| 10 | Бейнені қолмен коммутациялау және авариялық айналып өту панельдері Cahare 24DV          | 27.11.2018 | 08/8723 | коммутациялық элементтердің ақаулары бар; коннекторлар мен ішкі электрондық компоненттердің тозу белгілері бар;                                        |
| 11 | Бейнені қолмен коммутациялау және авариялық айналып өту панельдері Cahare 24DV          | 27.11.2018 | 08/8724 | коммутациялық элементтердің ақаулары бар; коннекторлар мен ішкі электрондық компоненттердің тозу белгілері бар;                                        |
| 12 | Бейнені қолмен коммутациялау және авариялық айналып өту панельдері Neutrik NPPA-TT-S-FN | 27.11.2018 | 08/8725 | коммутация кезінде бейнесигналдың сенімді өтуі қамтамасыз етілмейді; құрылғы авариялық айналып өту режимінде тұрақты жұмысты қамтамасыз етпейді.       |
| 13 | Бейнені қолмен коммутациялау және авариялық айналып                                     | 27.11.2018 | 08/8726 | коммутация кезінде бейнесигналдың сенімді өтуі қамтамасыз етілмейді; құрылғы авариялық                                                                 |

|    |                                                        |            |         |                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | өту панельдері Neutrik<br>NPPA-TT-S-FN                 |            |         | айналып өту режимінде<br>тұрақты жұмысты<br>камтамасыз етпейді.                              |
| 14 | Литий-ионды<br>аккумуляторлық<br>батарея, SWIT S-8180S | 02.05.2019 | 08/8748 | батарея зарядты қажетті<br>уақыт ішінде ұстамайды;<br>пайдалану кезінде тез<br>разрядталады; |

- Қызмет көрсету орны: 140006, Павлодар қ., көше Сұрағанова, 21 үй;
- Қызметті көрсету мерзімі 20 күнтізбелік шартқа қол қойылған күннен бастап бірнеше күн.

**Бас инженер**



**А.А.Ахметов**