

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779376-1
Сатып алудың атауы:	Chevrolet Niva автокөлігінің қосалқы бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88178747-3ЦП2
Лоттың атауы:	Коллектор төсемі
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Chevrolet Niva-ға арналған шығару коллекторының тығыздағышы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау қ., Керей хан 1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Chevrolet Niva-ға арналған шығару коллекторының тығыздағышы.Тауарды жеткізер алдында маркасы мен сипаттамалары міндетті түрде Тапсырыс берушінің өкілімен келісіледі. Тауардың құнына жеткізу кіреді. Тауар келісілгеннен және толық тексерілгеннен кейін қабылданады. Орындаушы жеткізетін өнім сапалы болуы керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779376-1
Наименование закупки:	Приобретение Запасные части на автомашину Нива шевролет
Номер лота:	№ 88178747-ЗЦП2
Наименование лота:	Прокладка коллектора
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Прокладка выхлопного коллектора на автомашину Нива шевролет
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау қ., Керей хан 1
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней после заключение договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Прокладка выхлопного коллектора на автомашину Нива шевролет.Перед поставкой товара марка и характеристики обязательно согласовывается с представителем Заказчика. В стоимость товара входит доставка. Товар будет принят после согласования и полной проверки. Товар, поставляемый Исполнителем должен быть качественным. Обнаруженный брак должен быть устранен за счет Исполнителя.