


Утверждаю
Заместитель директора
главный инженер

Акмолинского филиала
 О. Туржанов

Техническая спецификация

1. Выполнить работы по техническому обслуживанию экскаватора Hitachi ZX240-5A (2 единицы), включая слив отработанного моторного масла, замену моторного масла и всех предусмотренных конструкцией фильтрующих элементов согласно регламенту технического обслуживания производителя. Дополнительно осуществляется комплектация ЗИП (Расходные материалы и фильтры: масляные, воздушные, топливные и гидравлические фильтрующие элементы.) Заправка нового моторного масла в соответствии с требованиями завода-изготовителя и условиями эксплуатации экскаватора.
2. Выполнить работы по демонтажу неисправной двери кабины и установке новой двери в полной комплектности, включая необходимые элементы крепления, петли, замки, ручки, уплотнители и остекление. Обеспечить регулировку двери, ее надежное закрывание и фиксацию. **На 1 экскаваторе.**
3. Выполнить работы по демонтажу неисправных и установке новых (отсутствующих) осветительных приборов экскаватора. Проверить работоспособность установленного освещения и надежность крепления приборов.
4. Выполнить работы по установке автономной системы подогрева двигателя. Автономная система отопления предоставляется Заказчиком. Исполнитель выполняет монтаж, крепление, подключение электрических и топливных магистралей, устройство воздухозабора и отвода продуктов сгорания согласно требованиям изготовителя оборудования, а также пусконаладочные работы. **На 1 экскаваторе.**
5. Компьютерная/электронная диагностика двигателя и систем экскаватора, выявление и устранение ошибок. По завершении работ, предоставить акт.
6. Проверить общее техническое состояние ходовой части, выявить повреждения, трещины, деформации и повышенный износ. Проверить и при необходимости отрегулировать состояние направляющих колес, подшипников/втулок и уплотнений. Проверить техническое состояние бортовых редукторов, корпусов и соединений, а также наличие утечек.

7. После завершения работ провести проверку работоспособности обслуженных узлов и установленных компонентов, проверить отсутствие утечек масла и топлива, проверить исправность осветительных приборов, функционирование двери кабины и автономной системы отопления.
8. Все работы выполнить с соблюдением требований безопасности, руководства по эксплуатации экскаватора Hitachi ZX240-5A и технической документации изготовителей оборудования.
9. Результат работ: экскаваторы Hitachi ZX240-5A с выполненным техническим обслуживанием, замененными маслами и фильтрами, установленной дверью кабины в полной комплектности, исправными осветительными приборами и смонтированной автономной системой отопления.
10. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ и предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные им комплектующие в соответствии с условиями договора. Все расходные материалы, включая фильтра, масла и т.д., предоставляются за счет Поставщика.
11. Место проведение работ по ремонту и обслуживанию спецтехники;
12. Акмолинская область Аршалинский район село Арнасай.
13. Акмолинская область Целиноградский район село Преображенка

Начальник ОТО

Главный механик



Д.Болатов

Б.Амиреев