



«Бекітемін»

ҚР ҚМ «Ақтау АПБ» бастығы
майор

Д.Каирбаев

2026 г.

«30153 ә/б өрт сөндіру депосы мен АвиатЭЧ ғимараттарының контейнерлерін
полиуретанды көбікпен бүрку жөніндегі қызметтер» техникалық ерекшелік

Тауарлардың, қызметтердің анықтамалығы кодының атауы	жұмыстардың, бірыңғай номенклатуралық	көрсетілетін номенклатуралық	256111.900.000000
Қызмет атауы			30153 ә/б өрт сөндіру депосы мен АвиатЭЧ ғимараттарының контейнерлерін полиуретанды көбікпен бүрку жөніндегі қызметтер
Өлшем бірлігі			Жұмыс
Саны (көлемі)			1 (дана)
Қосылған құн салығын есебімен бірлік бағасы			7 499 447,00
Қосылған құн салығын есепке алғанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома			7 499 447,00
Қызмет көрсету мерзімі			Шарт күніне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері			-
Кепілдік мерзімі (айлармен)			12 ай
Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы:			30153 ә/б өрт сөндіру депосы мен АвиатЭЧ ғимараттарының контейнерлерін полиуретанды көбікпен бүрку жөніндегі қызметтер 1300 м2 алаңға қалыңдығы 5см-ге дейін 30153 ә/б өрт сөндіру депосы мен АвиатЭЧ ғимараттарының контейнерлерін полиуретанды көбікпен өз ППУ материалымен бүрку жөніндегі қызметтер. Жылу шығыны болдырмау үшін ППУ оқшауын жіксіз оқшаулау, ауаның қажетсіз конвекциясын болдырмау бойынша жұмыстар жүргізу. Жеткізушіге тауарды жеткізумен байланысты барлық шығындарды қосуы керек. Жұмысшы тапсыру кезінде жеткізушінің немесе Жеткізушінің өкілінің болуы міндетті. Ақтау қ. Қызмет көрсету орны 30153 ә/б авиабаза. Ақаулық акт қоса беріледі.

Ақтау АПБ-нің ҒмҚПБ-нің бастығы лейтенант

А.Жармағамбетов



ПРИТВЕРЖДАЮ

Начальник Актауской РЭЧ МО РК

майор

Д.Каирбаев


2026 г.


Дефектный акт
на услуги по напылению пенополиуретаном контейнеров зданий
пожарного ДЕПО и АвиаТЭЧ в/ч 30153.


Комиссия в составе: Председателя комиссии — заместителя начальника Актауской РЭЧ капитан С.Досимов.

Членов комиссии: начальника ОЭЗиС Актауской РЭЧ лейтенант А.Жармагамбетов., инженера строителя ОЭЗиС Актауской РЭЧ гр.персонал Муратов Е. составили настоящий дефектный акт и пришли к выводу, что требуется проведение следующих работ.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Услуги по напылению пенополиуретаном	м ²	1300

Заместитель начальника Актауской РЭЧ капитан  С.Досимов

Начальник ОЭЗиС Актауской РЭЧ лейтенант  А.Жармагамбетов

Инженер строитель ОЭЗиС гр. персонал  Е.Муратов