

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16487853-1
Сатып алудың атауы:	А/м УАЗ Патриот Пикап 23632 арналған қосалқы бөлшектер (ролик, катушка, радиатор, помпа)
Лоттың нөмірі:	№ 83080752-3ЦП1
Лоттың атауы :	Салқындату жүйесінің радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ Патриот Пикап 23632 (2012 жылы шыққан) автокөлігіне салқындату радиаторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Я.Гашек көшесі,3/1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	УАЗ Патриот Пикап 23632 (2012 жылы шыққан) автокөлігіне салқындату радиаторы: 1) УАЗ Патриот Пикап 23632 автокөлігі үшін; 2) атқаратын қызметі: қозғалтқыш жұмысының нәтижесінде қызатын бөлшектерін салқындату үшін; 3) салқындату радиаторы жаңа болуы тиіс (пайдалануда болмаған); 4) ауамен салқындату радиаторы механикалық зақымдалмаған болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16487853-1
Наименование закупки:	Запасные части (ролик, катушка, радиатор, помпа) на а/м УАЗ Патриот Пикап 23632
Номер лота:	№ 83080752-3ЦП1
Наименование лота:	Радиатор системы охлаждения
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Радиатор охлаждения на а/м УАЗ Патриот Пикап 23632 (2012 года выпуска)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай г. Костанай, ул. Я.Гашека,3/1
Срок поставки:	В течении пятнадцати календарных дней с момента вступления Договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Радиатор охлаждения на а/м УАЗ Патриот Пикап 23632 (2012 года выпуска): 1) для автомобиля УАЗ Патриот Пикап 23632; 2) предназначение: для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в результате его работы. 3) радиатор охлаждения должен быть новым (не бывшим в употреблении); 4) радиатор воздушного охлаждения не должен иметь механических повреждений.