

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17466915-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу - Қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 87627911-3ЦП1
Лоттың атауы :	Гидросорғыш
Лоттың сипаттауы:	тиегішке арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық сорғы 2 секциялық TL 1000 (PMM)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкина 45
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде, 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидравликалық сорғы 2 секциялық TL 1000. CBYSLA2-F314/F312. TL 1000 бойынша 2 секциялы гидравликалық сорғы. Екі тәуелсіз тізбекте әртүрлі қысымда жұмыс сұйықтығының тұрақты ағынын құруға қызмет етеді. Алюминий қорытпасынан жасалған Корпус. Құрамы: жалпы жетек білігіндегі айналмалы бөліктер, жүйені шамадан тыс жүктемелерден қорғауға арналған кіріктірілген клапандар.Кепілдік кем дегенде 12 ай.Қосалқы бөлшектің бұл түріне ұлттық, мемлекетаралық стандарттар жоқ

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17466915-1
Наименование закупки:	Закуп товаров - Запчасти
Номер лота:	№ 87627911-3ЦП1
Наименование лота:	Гидронасос
Описание лота:	для погрузчика
Дополнительное описание лота:	Гидравлический насос 2-х секционный на TL 1000 (PMM)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Пушкина 45
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней, в срок до 31 декабря 2026 года включительно
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гидравлический насос 2-х секционный на TL 1000. Артикул CBYSLA2-F314/F312 Служит для создания стабильного потока рабочей жидкости под разным давлением в двух независимых контурах. Корпус из алюминиевого сплава. Состав: роторные секции на общем приводном валу, встроенные клапаны для защиты системы от перегрузок.Гарантия не менее 12 месяцев.На данный вид запасной части отсутствуют национальные, межгосударственные стандарты