АКТ
визуального осмотра квартиры в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области

Мы, комиссия в составе, исполняющего обязанности руководителя КГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района» Абикеева С.С., акима Кишкенекольского сельского округа Койшыбаева А.Т., главный специалист аппарата акима Кишкенекольского сельского округа Сербай А.М., произвели осмотр квартиры двухквартирного жилого дома находящийся в селе Кишкенеколь, Уалихановского района СКО:

Квартира расположена в черте населенного пункта в жилом доме в с. Кишкенеколь Уалихановского района СКО по ул. Строительная 28/2. Квартира одноэтажная, имеет квадратную форму, общая площадь квартиры составляет 43 кв.м., проектно – сметная и исполнительная документация на существующую квартиру отсутствует.

В настоящее время квартира по ул. Строительная 28/2 частично разрушена. Крыша частично разрушена, стены находятся в удовлетворительном состоянии, окна отсутствуют.

Квартира находится в неудовлетворительном состоянии, не пригодно для эксплуатации.

Выводы и рекомендации:

При визуальном осмотре объекта установлено, фундамент и каркас квартиры возможны для повторного применения.

Комиссия рекомендует провести работы по составлению дефектной ведомости с изготовлением проектно-сметной документации на восстановление осмотренной квартиры.

Подпись членов комиссии: **Койшибаев А.Т.** _____

Абикеева С.С. _____

Сербай А.М. _____