

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16490037-1
Сатып алудың атауы:	/ Автобөлшектер сатып алу / Автозапчасти на ГАЗ-3307-1012
Лоттың нөмірі:	№ 84793792-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш қақпағы
Лоттың сипаттауы:	май сүзгісіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Масляные колпачки
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Т.ұ.а. Балауса, Қайдауыл батыр к-сі 10
Жеткізу мерзімі:	Жыл бойы, Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша өтінім түскен күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Май алатын қалпақшалар (клапандардың тығыздамалары) - бұл қозғалтқыштағы резеңке металл бөлшектер, олар клапандардың өзегінен артық мотор майын жану камерасына түсуіне жол бермей «тазартады». Олар герметикалықты қамтамасыз етеді, майдың көп шығынын, шырақтарда/клапандарда күйіктің пайда болуын және пайдаланылған түтіннен көгілдір түтіннің пайда болуын болдырмайды. Тауарды станция қоймасына жеткізу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16490037-1
Наименование закупки:	Автозапчасти на ГАЗ-3307-1012 / Автобөлшектер сатып алу /
Номер лота:	№ 84793792-ЗЦП1
Наименование лота:	Колпак фильтра
Описание лота:	для маслянного фильтра
Дополнительное описание лота:	Масляные колпачки
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Ж.м. Балауса, ул. Кайдауыл батыра 10
Срок поставки:	В течение года, но не позднее 15 календарных дней с даты поступления заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — это резинометаллические детали в двигателе, которые «счищают» лишнее моторное масло со стержней клапанов, не давая ему попадать в камеру сгорания. Они обеспечивают герметичность, предотвращают повышенный расход масла, образование нагара на свечах/клапанах и появление сизого дыма из выхлопной трубы. Доставка на товара склад Станции