

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17747472-1
Сатып алудың атауы:	ұйымдарға арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 43522218-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	ұйымдарға арналған тауарлар
Лоттың сипаттауы:	ұйымдарға арналған тауарлар
Лоттың нөмірі :	88113881
Лоттың атауы :	Термостат
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қозғалтқышты салқындату жүйесінің термостаты
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong LCK 6125 hдар автобус термостаты Mk-100-a 371 d-6.6 биіктігі 6,4 80°C H3 МЕМСТ 32029-2012 Өнім зауытта жасалған, зауытта құрастырылған, механикалық зақымдалмаған болуы керек. Тауарды сапасы мен саны бойынша қабылдау ззаказчик өкілдерінің және әлеуетті Өнім берушінің қатысуымен нақты болуы бойынша жүргізіледі. Өнімді қатаң түрде үлгі бойынша беріңіз. Тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті болып табылады. Мекен-жайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	88190689
Лоттың атауы :	Ауа кептіргіші
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жинақталған сүзгісі бар ылғал бөлгіш
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	№ Параметр қажетті мән 1 атауы автобустың пневматикалық жүйесіне арналған сүзгісі бар ылғал бөлгіш 2 мақсаты сығылған ауаны ылғалдан, конденсаттан, май аэрозольдерінен және механикалық қоспалардан тазарту 3 қолдану мүмкіндігі Zhongtong Lck6125hgan автобусы, 2019 ж 4 түрі сүзгі элементі бар ылғал бөлгіш/ылғалдандырғыш 5 автобустың пневматикалық тежегіш жүйесі үшін орындау 6 сүзу ауыстырылатын немесе кіріктірілген сүзгі элементінің болуы міндетті 7 жұмыс ортасы Сығылған ауа 8 жұмыс қысымы кемінде 1,0 МПа (10 бар) 9 Жұмыс температурасы -40 °C-тан +70 °C-қа дейін 10 корпус автобуста пайдалануға жарамды металл немесе күшейтілген коррозияға төзімді корпус 11 қосылыстар автобустың штаттық пневматикалық жүйесіне сәйкес келетін бұрандалы пневматикалық қосылыстар 12 ылғалды кетіру функциясы міндетті болып табылады 13 сүзгі элементі механикалық ластаушы заттар мен май қоспаларын ұстауға арналған 14 толықтығы сүзгісі бар ылғал бөлгіш, тығыздау элементтері және қажетті бекіту элементтері 15 жай-күйі жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз 16 үйлесімділік Zhongtong lck6125hgan пневматикалық жүйесімен толық үйлесімділік 17 жеткізуге қойылатын талап жеткізу тапсырыс берушінің үлгісі мен техникалық талаптары бойынша қатаң түрде жүзеге асырылады. 18 кепілдік жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай Жеткізу мекенжайы:

	Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	88190529
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	шүберін, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алдыңғы осьті толық жөндеу жинағы
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	№ Параметр қажетті мән 1 атауы шкворняның толық жөндеу жинағы 2 қолдану eq1061 сәйкес орындалатын автомобиль / автобустың алдыңғы басқарылатын көпірі 3 тері өлшемі Ø32 × 185 мм 4 түйреуіштің диаметрі 32 мм 5 түйреуіштің ұзындығы 185 мм 6 түйреуіш материалы жоғары беріктігі бар легирленген болат 7 жұмыс бетінің қажетті қаттылығын қамтамасыз ете отырып, термиялық өңдеу міндетті болып табылады 8 конструкциясы алдыңғы осьтің конструкциясында көзделген бекіту элементтері бар түйреуіш 9 шкворня Втулкалары Ø32×185 мм шкворняға сәйкес келетін жаңа втулкалар жиынтығы 10 қыңыр элементтер қыңыр шайбалар/сақиналар қажетті мөлшерде 11 тығыздағыш элементтер жаңа тығыздағыш сақиналар/тығыздағыштар 12 жиынтықтағы бекіткіш элементтер 13 Май майының майлау элементтері және / немесе конструкцияда көзделген майлау элементтері 14 жиынтық шкворня түйінін жөндеуге қажетті барлық бөлшектердің толық жиынтығы 16 Eq1061 үйлесімділігі; тек алдыңғы ось толық сәйкес келеді 17 орындау алдыңғы басқарылатын көпірді жөндеуге арналған жинақ 18 Жағдайы Жаңа, пайдаланылмаған 19 жарықтар, бөртпелер, раковиналар, деформациялар және коррозиясыз сапа 20 сақтауды қамтамасыз ететін зауыттық қаптама бөлшектер 21 келісу жеткізуші жеткізілім алдында ұсынылған модельді / мақаланы Тапсырыс берушімен келісуге міндетті 22 кепілдік жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай 23 жеткізу мекенжайы Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске Толықтығы Жинақ түйреуіш жинағын толық жөндеу үшін барлық қажетті бөлшектерді қамтуы керек: * Ø32×185 мм түйреуіш.; * втулкалар жиынтығы; * қыңыр шайбалар/сақиналар; * тығыздау элементтері; * құлыптау элементтері; * осы түйіннің дизайнында қарастырылған қалған бөліктер. Толық емес жиынтық, тек түйреуіштерден немесе тек втулкалардан тұрады, толық жөндеу жиынтығы ретінде жеткізілмейді. Сәйкестікке қойылатын талаптар Жеткізілген жинақ DongFeng автобусының белгілі бір моделінің көпір дизайнына сәйкес келуі керек. Қажет болса, тұтынушы жеткізушіге үйлесімділікті тексеру үшін бөлшектелген бөліктің үлгісін ұсынады

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17747472-1
Наименование закупки:	товары для организаций
Номер лота:	№ 43522218-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	товары для организаций
Описание лота:	товары для организаций
Номер пункта плана:	№ 88113881
Наименование пункта плана:	Термостат
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Термостат системы охлаждения двигателя
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Термостат для автобуса Zhongtong Lck 6125 hgan МК -100-A 371 d-6.6 высота 6,4 80°C H3 ГОСТ 32029-2012 Товар должен быть заводского изготовления, заводской сборки, механический не поврежден. Прием товара по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителей заказчика и потенциального Поставщика. Предоставить товар строго по образцу. Предварительное согласование товара с заказчиком является обязательным. Адрес: Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Номер пункта плана:	№ 88190689
Наименование пункта плана:	Осушитель воздуха
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Влагоотделитель с фильтром в сборе
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	№ Параметр Требуемое значение 1 Наименование Влагоотделитель с фильтром для пневматической системы автобуса 2 Назначение Очистка сжатого воздуха от влаги, конденсата, масляных аэрозолей и механических примесей 3 Применяемость Автобус Zhongtong LCK6125HGАН, 2019 г.в. 4 Тип Влагоотделитель/осушитель воздуха с фильтрующим элементом 5 Исполнение Для пневматической тормозной системы автобуса 6 Фильтрация Наличие сменного или встроенного фильтрующего элемента обязательно 7 Рабочая среда Сжатый воздух 8 Рабочее давление Не менее 1,0 МПа (10 бар) 9 Рабочая температура Не менее от -40 °С до +70 °С 10 Корпус Металлический или усиленный коррозионностойкий корпус, пригодный для эксплуатации на автобусе 11 Соединения Резьбовые пневматические соединения, соответствующие штатной пневмосистеме автобуса 12 Функция удаления влаги Обязательна 13 Фильтрующий элемент Предназначен для задержания механических загрязнений и масляных примесей 14 Комплектность Влагоотделитель с фильтром, уплотнительные элементы и необходимые присоединительные элементы 15 Состояние Новый, не бывший в эксплуатации, без механических повреждений 16 Совместимость Полная совместимость со штатной пневматической системой Zhongtong LCK6125HGАН

	17 Требование к поставке Поставка осуществляется строго по образцу и техническим требованиям Заказчика. 18 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки Адрес поставки: Алматинская область, Илийский район, с. Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 88190529
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, шкворня
Дополнительное описание пункта плана:	Полный ремонтный комплект шкворня на переднюю ось в сборе
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Аксай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	№ Параметр Требуемое значение 1 Наименование Полный ремонтный комплект шкворня 2 Применение Передний управляемый мост автомобиля/автобуса соответствующего исполнения EQ1061 3 Размер шкворня Ø32 × 185 мм 4 Диаметр шкворня 32 мм 5 Длина шкворня 185 мм 6 Материал шкворня Высокопрочная легированная сталь 7 Термообработка Обязательная, с обеспечением требуемой твердости рабочей поверхности 8 Конструкция Шкворень с элементами фиксации, предусмотренными конструкцией переднего моста 9 Втулки шкворня Комплект новых втулок, соответствующих шкворню Ø32×185 мм 10 Упорные элементы Упорные шайбы/кольца в необходимом количестве 11 Уплотнительные элементы Новые уплотнительные кольца/сальники 12 Стопорные элементы В комплекте 13 Смазочные элементы Маслёнки и/или предусмотренные конструкцией элементы смазки 14 Комплектность Полный комплект всех деталей, необходимых для ремонта узла шкворня 16 Совместимость EQ1061; только при полном соответствии переднего моста 17 Исполнение Комплект для ремонта переднего управляемого моста 18 Состояние Новый, не бывший в эксплуатации 19 Качество Без трещин, задиров, раковин, деформаций и коррозии 20 Упаковка Заводская, обеспечивающая сохранность деталей 21 Согласование Перед поставкой Поставщик обязан согласовать предлагаемую модель/артикул с Заказчиком 22 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки 23 Адрес поставки Алматинская область, Илийский район, с. Аксай, участок 386 Комплектность Комплект должен включать все необходимые детали для полного ремонта шкворневого узла: • шкворень Ø32×185 мм.; • комплект втулок шкворня; • упорные шайбы/кольца; • уплотнительные элементы; • стопорные элементы; • остальные детали, предусмотренные конструкцией данного узла. Неполный комплект, состоящий только из шкворня или только из втулок, поставке как полный ремонтный комплект не подлежит. Требования к соответствию Поставляемый комплект должен соответствовать конструкции моста конкретной модели автобуса DongFeng. При необходимости Заказчик предоставляет Поставщику образец демонтированной детали для проверки совместимости.